




〔図 4-6〕 朝倉館跡庭園 構成要素図（「朝倉館跡庭園遺構全体図（平成 29 年 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館）」に加筆）



〔写真 4-9〕 園池【水系】



〔写真 4-10〕 橋石組（橋石は残欠）【石・石組】



〔写真 4-11〕 園池の底石【石・石組】



〔写真 4-12〕 安島石【石・石組】



〔写真 4-13〕 仕切り堀基礎【石・石組】



〔写真 4-14〕 つづら折れ水路【水系】



〔写真 4-15〕 貯水池（園池水源）【水系】



〔写真 4-16〕 流れ【水系】



〔写真 4-17〕 土留め石垣と階段【構造物】



〔写真 4-18〕 花壇遺構【構造物】

(2) 現状における課題

①本質的価値を構成する要素

【地割・地形】

- ・土塁や斜面地の洗掘
- ・獣害等による土塁や斜面地の崩落
- ・濠の護岸崩落
- ・斜面地崩落への対策が一部未実施
- ・濠等の一部が特別名勝指定範囲外

【石・石組】

- ・一部景石の割れや剥離等の劣化
- ・裏込土等の流失による景石の不安定化
- ・つづら折れ水路や石組水路の転石
- ・飛石の埋没
- ・橋石復元の未実施
- ・平庭の植栽推定地への砂利混入

【共通】

- ・劣化予防及び早期対応策の未整備
- ・保存に伴う記録基準が未設定

【水系】

- ・石組水路等の割れや剥離等の劣化
- ・堆積土の流入による園池底石の埋没
- ・砂利の流入による石組水路の排水不良
- ・流路底の劣化等に伴う漏水
- ・園池水位の変動
- ・安定していない導水及び排水機能

【建造物】

- ・礎石等の割れや剥離等の劣化
- ・礎石等の一部不明瞭化
- ・平面表示内容が不統一

【構造物】


- ・土塁石垣の崩落
- ・花壇の劣化

②本質的価値と密接に関わる要素

- ・樹木の生長による遺構保存や庭園鑑賞への影響
- ・倒木や斜面崩落の恐れがある危険木や竹林及び斜面への未対応
- ・義景墓所の周辺石の乱れ
- ・建物表示等の劣化
- ・唐門の袖壁や石張りの割れ、縁石の劣化

③本質的価値を補完する要素

- ・遺構の保存に支障をきたす恐れのある動線経路
- ・一部の遺構表示石が見えにくいことや、戦国期の鑑賞を迫体験しにくい動線経路
- ・堰板設置部の劣化による水位の不安定化
- ・説明板、侵入防止柵の老朽化
- ・遺構表示石材の他エリアとの統一化



【図 4-7】 朝倉館跡庭園内の課題 園池部分

(「朝倉館跡庭園遺構全体図(平成 29 年 福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館)」に加筆)