



[図 4-8] 朝倉館跡庭園内の課題 全体図 ※図中の破線枠は図 4-7 の範囲を示す
 (「特別史跡—乗谷朝倉氏遺跡(館跡) 1/1,000 (平成 4 年)」に一部加筆)



〔写真 4-19〕 濠の法面崩落【地割・地割】



〔写真 4-20〕 つづら折れ水路上への転石【石・石組】



〔写真 4-21〕 石組水路の縁石の転落【石・石組】



〔写真 4-22〕 橋石の割れと排水不良【石・石組】【水系】



〔写真 4-23〕 土砂の堆積と園池底石の埋没【水系】



〔写真 4-24〕 土塁の石垣崩落【構造物】



〔写真 4-25〕 侵入防止柵の老朽化【本質的価値を補完する要素】



〔写真 4-26〕 遺構上の動線経路【本質的価値を補完する要素】