

令和3年2月1日
危険物保安技術協会
業務部 業務課

ガソリン携行缶のキャップ不具合に係るお知らせ

ニューレイトン株式会社より、令和2年9月以降に販売したガソリン携行缶のキャップの一部に不具合のあるものが混入しているという報告を受けましたのでお知らせいたします。

報告によると、直ちにガソリンが漏れるものではありませんが、急激な温度上昇や落下衝撃などの影響により、ガソリンが漏れる可能性があるということです。

ニューレイトン株式会社では、不具合のキャップの交換を実施していますので、以下に該当するガソリン携行缶をご購入された方は、ニューレイトン株式会社までご相談ください。

● キャップの交換を行う商品は以下の6商品

商品の品番	容量
EM-126	5リットル
EM-127	10リットル
EM-128	20リットル
EM-145NF	5リットル
EM-146NF	10リットル
EM-147NF	20リットル

左の6商品には以下のシールが貼付されています。



B023-05、B023-06 又は B023-07
と印字されています。

● 上記6商品のうち不具合のキャップが混入した製造ロットは以下の4ロット

令和2年9月以降に販売されたガソリン携行缶のうち、 <u>製品底面、化粧箱及びカートンに右の表示（ロット番号）</u> が付されているもの	TH-30
	TI-10
	TI-20
	TJ-20

本件に関するお問い合わせ先

ニューレイトン株式会社

電話番号 0120(76)2991 (受付時間 平日9時から18時まで)

<http://www.newrayton.co.jp/ガソリン携行缶キャップ不具合/>