

## 対応状況報告 令和6年1月受付分

| 番号 | 通報日     | 所在       | 内容               | 対応状況         |
|----|---------|----------|------------------|--------------|
| 1  | R6.1.1  | 大宮3丁目    | ガードレール・車止めボールの破損 | 対応中          |
| 2  | R6.1.1  | 西方1丁目    | ガードレール・車止めボールの破損 | 完了           |
| 3  | R6.1.6  | 西大味町     | 路面（舗装）のはがれ・陥没    | 完了           |
| 4  | R6.1.6  | 西大味町     | 側溝蓋の割れ           | 対応中          |
| 5  | R6.1.10 | 月見4丁目    | ガードレール・車止めボールの破損 | 完了           |
| 6  | R6.1.14 | 松本3丁目    | 側溝蓋の割れ           | 対応中          |
| 7  | R6.1.15 | 中央2丁目    | 路面（舗装）のはがれ・陥没    | 管理者の福井県へ対応依頼 |
| 8  | R6.1.15 | 上北野1丁目   | 路面（舗装）のはがれ・陥没    | 完了           |
| 9  | R6.1.19 | 手寄1丁目    | 側溝蓋の割れ           | 対応中          |
| 10 | R6.1.22 | 高木北3、4丁目 | 路面（舗装）のはがれ・陥没    | 完了           |
| 11 | R6.1.22 | 花月5丁目    | 路面（舗装）のはがれ・陥没    | 完了           |
| 12 | R6.1.22 | 学園1丁目    | 路面（舗装）のはがれ・陥没    | 完了           |
| 13 | R6.1.22 | 学園2丁目    | 路面（舗装）のはがれ・陥没    | 完了           |
| 14 | R6.1.23 | つくし野2丁目  | 路面（舗装）のはがれ・陥没    | 完了           |
| 15 | R6.1.23 | 二の宮5丁目   | ガードレール・車止めボールの破損 | 完了           |
| 16 | R6.1.30 | 西谷3丁目    | 路面（舗装）のはがれ・陥没    | 完了           |
| 17 | R6.1.30 | 足羽1丁目    | 路面（舗装）のはがれ・陥没    | 完了           |
| 18 | R6.1.31 | 舟橋3丁目    | その他              | 関係課へ情報提供     |

## 対応状況報告 令和6年2月受付分

| 番号 | 通報日     | 所在      | 内容            | 対応状況     |
|----|---------|---------|---------------|----------|
| 1  | R6.2.3  | 板垣1丁目   | その他           | 対応中      |
| 2  | R6.2.5  | 照手2丁目   | 側溝本体破損        | 対応中      |
| 3  | R6.2.7  | 本堂町     | その他           | 完了       |
| 4  | R6.2.7  | 樽野町     | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了       |
| 5  | R6.2.13 | 串野町     | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了       |
| 6  | R6.2.14 | 高木北5丁目  | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了       |
| 7  | R6.2.16 | 加茂河原1丁目 | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了       |
| 8  | R6.2.16 | 八重巻町    | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了       |
| 9  | R6.2.18 | 花堂東1丁目  | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 関係課へ情報提供 |
| 10 | R6.2.19 | 和田東1丁目  | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 対応中      |
| 11 | R6.2.19 | 和田東1丁目  | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了       |
| 12 | R6.2.25 | 大町      | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了       |

## 対応状況報告 令和6年3月受付分

| 番号 | 通報日     | 所在      | 内容            | 対応状況                |
|----|---------|---------|---------------|---------------------|
| 1  | R6.3.5  | 文京6丁目   | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了                  |
| 2  | R6.3.6  | 片山町     | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了                  |
| 3  | R6.3.7  | 和田東1丁目  | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了                  |
| 4  | R6.3.7  | 新田塚2丁目  | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了                  |
| 5  | R6.3.12 | 和田中2丁目  | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 管理者の福井県へ対応依頼        |
| 6  | R6.3.13 | 林藤島町    | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了                  |
| 7  | R6.3.15 | 梶野町     | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了                  |
| 8  | R6.3.15 | 梶野町     | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 農道のため、関係課へ情報提供し対応依頼 |
| 9  | R6.3.16 | 栃泉町     | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了                  |
| 10 | R6.3.16 | 栃泉町     | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了                  |
| 11 | R6.3.16 | 栃泉町     | 側溝本体破損        | 対応中                 |
| 12 | R6.3.18 | 運動公園2丁目 | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了                  |
| 13 | R6.3.21 | 篠尾町     | 側溝蓋の割れ        | 対応中                 |
| 14 | R6.3.25 | 中角町     | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 関係課へ情報提供            |
| 15 | R6.3.25 | 御幸2丁目   | 側溝本体破損        | 関係課へ情報提供            |
| 16 | R6.3.27 | 栗森1丁目   | 路面（舗装）のはがれ・陥没 | 完了                  |