

令和2年度通学路危険箇所の点検及び対策の取組状況

○通学路の点検方法と合同点検について

・各学校が保護者等の協力を得ながら、「交通安全」「防犯」「防災」の3つの観点から、点検を実施

交通安全:事故が多発している場所で、対策を講じる必要があるかどうか。線が消えかかっていたり、損傷していたりなどして、車の運転手から認識できない状態となっていないか。

防 犯:下校時に明かりが少なく、事件・事故の危険性が高くなる場所はないか。登下校の時間に見守りの目が少なく、見守り体制を強化しなければならない場所はないか。

防 災:陥没や大雨時の冠水の影響で歩けなくなってしまう箇所はないか。集団登校や通学路の中に、看板や鳥居、石垣など地震等の災害によって倒れてくる恐れのあるものはないか。

・合同点検について

複数の関係機関での対策が必要であると考えられる交通安全に係る危険箇所6箇所において、8月7日に合同点検を実施。道路管理者、警察、学校関係者立ち合いのもと、通学路の危険箇所改善について、それぞれの立場の目線からどのような対策が効果的であるかを検証

○危険箇所の状況について

取 組	交通安全部会関係	防犯部会関係	防災部会関係																																																																																																																																																																								
点検概要	点検箇所数 51箇所 57 項目	6箇所 8 項目	11箇所 11 項目																																																																																																																																																																								
関係機関	学校、校長会、警察、道路管理者等 自転車利用推進課、保健給食課	学校、校長会、警察、道路管理者等 住宅政策課、危機管理課、青少年課、保健給食課	学校、校長会、警察、道路管理者等 住宅政策課、危機管理課、保健給食課																																																																																																																																																																								
内容	<p><危険箇所の主な現状></p> <ul style="list-style-type: none"> ・押しボタン式信号機の切り替わりが早く、安全に横断することができない。 ・道路標示(横断歩道、路側帯)が消えかかっており、認識できない。 ・スピードを出す車が多く、信号無視をすることもあり、危険である。 <p style="text-align: right;">(R3.3.31 時点)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="7">対策実施状況 (項目)</th> </tr> <tr> <th>分類</th> <th>計</th> <th>済</th> <th>中</th> <th>予定</th> <th>検討</th> <th>困難</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①標識・規制等</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>②横断歩道</td> <td>16</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>③信号機</td> <td>7</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>④歩車道</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>⑤道路設備</td> <td>10</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>⑥広報・注意喚起・取締り</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑦その他</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>57</td> <td>15</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>11</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table> <p>※危険箇所の状況により、複数の機関が対応する場合を含む。</p> <p><主な対策実施内容></p> <p>(警察)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警察による見回りの強化、取締係及び交番への取締りを依頼。 ・交差点内の信号が全て赤である時間を変更。(3秒 → 5秒) <p>(道路)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・路側帯等の道路標示の塗り直し 	対策実施状況 (項目)							分類	計	済	中	予定	検討	困難	①標識・規制等	6	0	0	0	0	6	②横断歩道	16	7	1	3	1	4	③信号機	7	1	0	1	1	4	④歩車道	13	1	1	2	5	4	⑤道路設備	10	2	1	1	4	2	⑥広報・注意喚起・取締り	4	4	0	0	0	0	⑦その他	1	0	0	0	0	1	合 計	57	15	3	7	11	21	<p><危険箇所の主な現状></p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園の樹木が生い茂っており、不審者が隠れやすい。 ・不特定多数の人が学校の敷地に入れる状況となっている。 <p style="text-align: right;">(R3.3.31 時点)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="7">対策実施状況 (項目)</th> </tr> <tr> <th>分類</th> <th>計</th> <th>済</th> <th>中</th> <th>予定</th> <th>検討</th> <th>困難</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①樹木の剪定</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>②パトロールの強化</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>③空き家対策</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>④不審者侵入防止対策</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※危険箇所の状況により、複数の機関が対応する場合を含む。</p> <p><主な対策実施内容></p> <p>(警察)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警察官による聞き取り、重点パトロールの実施。具体的不審者情報があれば、事情聴取を行い、対策を検討。 <p>(学校)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校の敷地に入る出入口を施錠し、容易に立ち入れないようにした。 	対策実施状況 (項目)							分類	計	済	中	予定	検討	困難	①樹木の剪定	4	2	0	1	1	0	②パトロールの強化	2	2	0	0	0	0	③空き家対策	1	1	0	0	0	0	④不審者侵入防止対策	1	1	0	0	0	0	合 計	8	6	0	1	1	0	<p><危険箇所の主な現状></p> <ul style="list-style-type: none"> ・雨の影響で斜面の一部から岩が転がるようになっている。 ・壁の一部が破損している空き家がある。 <p style="text-align: right;">(R3.3.31 時点)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="7">対策実施状況 (項目)</th> </tr> <tr> <th>分類</th> <th>計</th> <th>済</th> <th>中</th> <th>予定</th> <th>検討</th> <th>困難</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①道路・河川設備対策</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>②看板等撤去</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>③空き家対策</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>④その他</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><主な対策実施内容></p> <p>(道路)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・落石防護柵の適正な維持管理を実施 <p>(住宅)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建物の所有者等に修繕等を行うよう記載した文書を送付。 	対策実施状況 (項目)							分類	計	済	中	予定	検討	困難	①道路・河川設備対策	5	1	0	2	2	0	②看板等撤去	1	0	0	0	1	0	③空き家対策	2	2	0	0	0	0	④その他	3	2	0	0	0	1	合 計	11	5	0	2	3	1
対策実施状況 (項目)																																																																																																																																																																											
分類	計	済	中	予定	検討	困難																																																																																																																																																																					
①標識・規制等	6	0	0	0	0	6																																																																																																																																																																					
②横断歩道	16	7	1	3	1	4																																																																																																																																																																					
③信号機	7	1	0	1	1	4																																																																																																																																																																					
④歩車道	13	1	1	2	5	4																																																																																																																																																																					
⑤道路設備	10	2	1	1	4	2																																																																																																																																																																					
⑥広報・注意喚起・取締り	4	4	0	0	0	0																																																																																																																																																																					
⑦その他	1	0	0	0	0	1																																																																																																																																																																					
合 計	57	15	3	7	11	21																																																																																																																																																																					
対策実施状況 (項目)																																																																																																																																																																											
分類	計	済	中	予定	検討	困難																																																																																																																																																																					
①樹木の剪定	4	2	0	1	1	0																																																																																																																																																																					
②パトロールの強化	2	2	0	0	0	0																																																																																																																																																																					
③空き家対策	1	1	0	0	0	0																																																																																																																																																																					
④不審者侵入防止対策	1	1	0	0	0	0																																																																																																																																																																					
合 計	8	6	0	1	1	0																																																																																																																																																																					
対策実施状況 (項目)																																																																																																																																																																											
分類	計	済	中	予定	検討	困難																																																																																																																																																																					
①道路・河川設備対策	5	1	0	2	2	0																																																																																																																																																																					
②看板等撤去	1	0	0	0	1	0																																																																																																																																																																					
③空き家対策	2	2	0	0	0	0																																																																																																																																																																					
④その他	3	2	0	0	0	1																																																																																																																																																																					
合 計	11	5	0	2	3	1																																																																																																																																																																					
その他	11 月 通学路照明灯 2基設置(大東中学校区)			H30年度に調査した危険ブロック塀について、要改善であったブロック塀168件のうち、19件の改善を確認。																																																																																																																																																																							

※対策実施状況の表の分類について

「済」・・・対応済であるもの 「中」・・・対応中であるもの 「予定」・・・今後対応を行う予定であるもの 「検討」・・・対応について検討しているもの 「困難」・・・対応について実施が困難であるもの