

令和7年度福井市通学路安全推進会議の活動報告

○通学路の点検

- ・各学校が保護者等の協力を得ながら、「交通安全」「防犯」「防災」の3つの観点から、点検を実施した。
- 交通安全：事故が多発している場所で、対策を講じる必要があるかどうか。線が消えかかっていたり、損傷していたりなどして、車の運転手から認識できない状態となっていないか。
- 防 犯：下校時に事件・事故の危険性が高くなる場所はないか。登下校の時間に見守りの目が少なく、見守り体制を強化しなければならない場所はないか。
- 防 災：陥没や大雨時の冠水の影響で歩けなくなる箇所はないか。集団登校や通学路の中に、看板や鳥居、石垣など地震等の災害によって倒れてくる恐れのあるものはないか。

○会議の実施 ・7月2日（水） 通学路安全推進会議の担当者会議を実施した。 ・7月25日（金） 福井市通学路安全推進会議を実施した。

○合同点検

- ・複数の関係機関での対策が必要であると考えられる危険箇所を中心に、15箇所（交通安全13か所、防災2か所）について（福井署管轄8/27、福井南署管轄8/28）実施した。
- ・道路管理者、警察、学校関係者立ち合いのもと、通学路の危険箇所改善について、それぞれの立場からどのような対策が可能であるかを検討した。

○危険箇所対策の状況

取 組	交通安全関係	防犯関係	防災関係																																																																																																																																																																																						
点検概要	111箇所 119項目	5箇所 5項目	15箇所 15項目																																																																																																																																																																																						
関係機関	学校、校長会、警察、道路管理者等 自転車利用推進課、保健給食課	学校、校長会、警察、道路管理者等 住宅政策課、危機管理課、学校教育課、保健給食課	学校、校長会、警察、道路管理者等 住宅政策課、危機管理課、保健給食課																																																																																																																																																																																						
	<p><危険箇所の主な現状></p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路上の「止まれ」表示や横断歩道、路側帯の白線が消えかかっている。 ・一方通行となっているが、標識を無視して進入してくる車両があり、登下校時に危険である。 ・用水路のガードレールが腐食し、一部欠損が見られる。 <p style="text-align: right;">(R8.3.31時点)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="7">対 策 実 施 状 況 (項目)</th> </tr> <tr> <th>分 類</th> <th>計</th> <th>済</th> <th>中</th> <th>予定</th> <th>検討</th> <th>困難</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 標識・規制等</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>② 横断歩道</td> <td>19</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>③ 信号機</td> <td>14</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>④ 歩車道</td> <td>30</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>13</td> <td>4</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>⑤ 道路設備</td> <td>36</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>15</td> <td>11</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>⑥ 広報・注意喚起・取締り</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑦ その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>119</td> <td>29</td> <td>3</td> <td>49</td> <td>21</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table> <p>※危険箇所の状況により、複数の機関が対応する場合を含む。</p> <p><主な対策実施内容></p> <p>(道路)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・路側帯の拡幅、引き直し ・ガードレールの補修 <p>(警察)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道の設置、引き直し ・取り締まりの強化 ・歩行者用信号機の設置 	対 策 実 施 状 況 (項目)							分 類	計	済	中	予定	検討	困難	① 標識・規制等	11	3	0	5	0	3	② 横断歩道	19	9	0	3	1	6	③ 信号機	14	1	0	9	1	3	④ 歩車道	30	8	2	13	4	3	⑤ 道路設備	36	8	0	15	11	2	⑥ 広報・注意喚起・取締り	9	0	1	4	4	0	⑦ その他	0	0	0	0	0	0	合 計	119	29	3	49	21	17	<p><危険箇所の主な現状></p> <ul style="list-style-type: none"> ・樹木が多く、どれも生い茂っている。草も伸びて、不審者が隠れやすい状態になっている。 ・児童の下校時間に公園の周囲に車が停まっていることが多い。 <p style="text-align: right;">(R8.3.31時点)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="7">対 策 実 施 状 況 (項目)</th> </tr> <tr> <th>分 類</th> <th>計</th> <th>済</th> <th>中</th> <th>予定</th> <th>検討</th> <th>困難</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 樹木の剪定</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>② パトロールの強化</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>③ 空き家対策</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>④ 照明灯設置</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>⑤ その他</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※危険箇所の状況により、複数の機関が対応する場合を含む。</p> <p><主な対策実施内容></p> <p>(公園)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・立木の剪定、草刈り <p>(警察)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パトロールの強化 ・取り締まりの強化 	対 策 実 施 状 況 (項目)							分 類	計	済	中	予定	検討	困難	① 樹木の剪定	1	0	1	0	0	0	② パトロールの強化	4	0	4	0	0	0	③ 空き家対策	0	0	0	0	0	0	④ 照明灯設置	0	0	0	0	0	0	⑤ その他	0	0	0	0	0	0	合 計	5	0	5	0	0	0	<p><危険箇所の主な現状></p> <ul style="list-style-type: none"> ・倒壊しそうな空き家がある。 ・住宅のブロック塀が高く、破損しているため危険である。 ・法面に倒れそうな大木があり、大変危険である。 <p style="text-align: right;">(R8.3.31時点)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="7">対 策 実 施 状 況 (項目)</th> </tr> <tr> <th>分 類</th> <th>計</th> <th>済</th> <th>中</th> <th>予定</th> <th>検討</th> <th>困難</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 道路・河川設備対策</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>② 空き家対策</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>③ ブロック塀</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>④ 有害鳥獣</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>⑤ 樹木剪定他</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>15</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><主な対策実施内容></p> <p>(住宅)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査後、建物の所有者に指導または文書による安全措置の依頼 ・所有者による住宅の取り壊し撤去 <p>(道路)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・樹木の伐採 	対 策 実 施 状 況 (項目)							分 類	計	済	中	予定	検討	困難	① 道路・河川設備対策	5	2	0	2	1	0	② 空き家対策	3	1	2	0	0	0	③ ブロック塀	5	1	4	0	0	0	④ 有害鳥獣	1	0	0	0	0	1	⑤ 樹木剪定他	1	0	0	0	0	1	合 計	15	4	6	2	1	2
対 策 実 施 状 況 (項目)																																																																																																																																																																																									
分 類	計	済	中	予定	検討	困難																																																																																																																																																																																			
① 標識・規制等	11	3	0	5	0	3																																																																																																																																																																																			
② 横断歩道	19	9	0	3	1	6																																																																																																																																																																																			
③ 信号機	14	1	0	9	1	3																																																																																																																																																																																			
④ 歩車道	30	8	2	13	4	3																																																																																																																																																																																			
⑤ 道路設備	36	8	0	15	11	2																																																																																																																																																																																			
⑥ 広報・注意喚起・取締り	9	0	1	4	4	0																																																																																																																																																																																			
⑦ その他	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																			
合 計	119	29	3	49	21	17																																																																																																																																																																																			
対 策 実 施 状 況 (項目)																																																																																																																																																																																									
分 類	計	済	中	予定	検討	困難																																																																																																																																																																																			
① 樹木の剪定	1	0	1	0	0	0																																																																																																																																																																																			
② パトロールの強化	4	0	4	0	0	0																																																																																																																																																																																			
③ 空き家対策	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																			
④ 照明灯設置	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																			
⑤ その他	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																			
合 計	5	0	5	0	0	0																																																																																																																																																																																			
対 策 実 施 状 況 (項目)																																																																																																																																																																																									
分 類	計	済	中	予定	検討	困難																																																																																																																																																																																			
① 道路・河川設備対策	5	2	0	2	1	0																																																																																																																																																																																			
② 空き家対策	3	1	2	0	0	0																																																																																																																																																																																			
③ ブロック塀	5	1	4	0	0	0																																																																																																																																																																																			
④ 有害鳥獣	1	0	0	0	0	1																																																																																																																																																																																			
⑤ 樹木剪定他	1	0	0	0	0	1																																																																																																																																																																																			
合 計	15	4	6	2	1	2																																																																																																																																																																																			
その他						平成30年に調査した危険ブロック塀(198件)について、令和6年度末までに未改善であったブロック塀106件のうち5件が改善。																																																																																																																																																																																			

※対策実施状況の表の分類について

「済」…対応済であるもの 「中」…対応中であるもの 「予定」…今後対応を行う予定であるもの 「検討」…対応について検討しているもの 「困難」…対応について実施が困難であるもの