

幼・小・中学校耐震補強状況

※1 昭和57年以降建設の建物については、新耐震基準で建設されており耐震性は確保されているため耐震診断対象外です。

※2 耐震判定ランク…(社)福井県建築士事務所協会の総合的な判断によるランク分け。

耐震判定ランク	内 容
A	良好な耐震性を有する。
A´	かなりの耐震性を有する。
B	ある程度の耐震性を有する
C	耐震性は劣る。
D	耐震性はかなり劣る。
E	倒壊等の相当な被害が予想される。

平成29年4月1日現在

学 校 名	全棟数	昭和57年 以降建設 ※1	耐震判定別棟数 ※2						
			補強済	A・A´	B	C	D	E	
木田小学校	7	3	4	4					
豊小学校	7		7	6	1				
足羽小学校	7		7	6	1				
東安居小学校	4	1	3	3					
湊小学校	4	1	3	1	2				
春山小学校	8	1	7	7					
順化小学校	7		7	5	2				
宝永小学校	5	1	4	4					
松本小学校	6	2	4	4					
日之出小学校	6	1	5	3	2				
旭小学校	6		6	4	2				
和田小学校	5	2	3	3					
円山小学校	9	4	5	4	1				
啓蒙小学校	10	5	5	4		1			
西藤島小学校	5	3	2	2					
社北小学校	7		7	7					
社南小学校	8	2	6	5	1				
安居小学校	3	2	1	1					
中藤小学校	4	4							
大安寺小中学校	4	4							
河合小学校	4	2	2	1	1				
麻生津小学校	7	2	5	5					
国見小学校	3	1	2	2					
岡保小学校	7	3	4	3	1				
東藤島小学校	4	2	2	2					
殿下小学校	3		3	2	1				
鶺鴒小学校	5		5	4	1				
藁小学校	2		2	2					
鷹巣小学校	4		4	2	2				
長橋小学校	2		2	2					
森田小学校	8	3	5	3	1	1			
明新小学校	5		5	5					

学校名	全棟数	昭和57年 以降建設 ※1	耐震判定別棟数 ※2						
			補強済	A・A'	B	C	D	E	
酒生小学校	5	4	1	1					
一乗小学校	4	2	2	2					
上文殊小学校	4	1	3	3					
六条小学校	4	1	3	3					
文殊小学校	4	1	3	3					
東郷小学校	4	2	2	2					
日新小学校	4	1	3	1	2				
清明小学校	8		8	7	1				
社西小学校	5	5							
本郷小学校	3	3							
下宇坂小学校	2	2							
美山啓明小学校	2	2							
羽生小学校	2	2							
清水南小学校	4		4	4					
清水西小学校	3	1	2	2					
清水東小学校	3	1	2	2					
清水北小学校	3		3	3					
越廼小学校	2		2	1		1			
明倫中学校	9	1	8	7	1				
光陽中学校	10	2	8	8					
明道中学校	4	4							
進明中学校	9	1	8	8					
成和中学校	10	1	9	7		2			
安居中学校	5	5							
灯明寺中学校	7	3	4	4					
至民中学校	3	3							
国見中学校	2	2							
殿下中学校	1	1							
大東中学校	6	1	5	3	2				
川西中学校	5	3	2	1	1				
藁中学校	3	2	1		1				
鷹巣中学校	2	2							
森田中学校	8	5	3	2	1				
足羽中学校	6	3	3	2	1				
足羽一中学校	7	3	4	3	1				
藤島中学校	3	3							
社中学校	6	6							
美山中学校	3	3							
清水中学校	5	1	4	4					
越廼中学校	3	3							
大安寺幼稚園	1		1		1				
鶉東部幼稚園	1		1		1				
合計	361	135	226	189	32	5			